

**СПАККЕЛИ алкидная шпатлевка****СПАККЕЛИ Alkydisilote**

Код: 007 2260

<b>Тип</b>	Алкидная шпатлевка.
<b>Область применения</b>	<p>Предназначена для заделки неровностей на деревянных и металлических поверхностях, древесностружечных и древесноволокнистых плитах внутри помещения и на соответствующих наружных поверхностях, не подвергающихся воздействию влаги. Применяется при окраске латексными, алкидными, масляными и каталитическими красками. Легко поддается сухой и мокрой шлифовке.</p> <p>Применяется для мебели, дверей, внутренних оконных рам, для частичного шпатлевания небольших поверхностей, починки царапин.</p>

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Сухой остаток</b>	70 %.
<b>Плотность</b>	1,8 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Уайт-спирит 1050.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится шпателем.
<b>Время высыхания</b>	6-24 часов, в зависимости от толщины слоя, температуры, относительной влажности воздуха и самого материала, подлежащего шпатлеванию.
<b>Цвет</b>	Белый.
<b>Хранение</b>	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
<b>Тара</b>	1/3 л, 1 л, 3 л.

**СПАККЕЛИ алкидная шпатлевка****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

- Условия при обработке** Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха должна быть выше +5 °С и относительная влажность воздуха менее 80 %.
- Предварительная подготовка**
- Неокрашенная поверхность:**  
Очистить поверхность щеткой от грязи и пыли и посторонних включений. Адгезию можно улучшить грунтованием пористых поверхностей грунтовкой "Еху", разбавленной Уайт-спиритом 1050 на 10 %.
- Ранее окрашенная поверхность:**  
Вымыть поверхность моющим средством "Маалипесу", затем тщательно промыть чистой водой. После высыхания поверхности удалить отслаивающуюся краску скребком. Твердые, глянцевые поверхности отшлифовать до матового состояния. Пыль от шлифовки удалить.
- Шпатлевание** Наносить шпатлевку шпателем на металлические поверхности без отдельной грунтовки. Пористые поверхности, как например, деревянные, древесностружечные и древесноволокнистые поверхности, можно до шпатлевания грунтовать. Алкидную шпатлевку "Спаккели" обычно не разводят, но при шпатлевании больших поверхностей для разбавления применяют Уайт-спирит 1050. Алкидную шпатлевку "Спаккели" можно окрасить грунтовками и красками на растворителях или обычными латексными красками.
- Очистка инструментов** Рабочие инструменты промыть уайт-спиритом.
- ОХРАНА ТРУДА**
- Содержит уайт-спирит.
- ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО.**  
Не вдыхать паров растворителей. Организовать эффективный воздухообмен.
- На шпатлевку имеется паспорт техники безопасности.
- ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**
- Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку.