

**ТЕРМАЛ черная силиконовая краска****TERMAL musta silikonimaali**

Код 006 7689

<b>Тип</b>	Краска для термостойких покрытий на основе силиконовой смолы.
<b>Область применения</b>	Предназначена для окраски металлических поверхностей внутри и снаружи помещений. Выдерживает температуру до 400°C при сухом нагреве.  Применяется для окраски печей, печных заслонок, горячих трубопроводов, глушителей автомашин и т.п. нагреваемых металлических поверхностей.

**ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**

<b>Расход</b>	16-20 м <sup>2</sup> /л.
<b>Сухой остаток</b>	20 %.
<b>Плотность</b>	1,0 кг/л.
<b>Разбавитель</b>	Растворитель 1031.
<b>Способ нанесения</b>	Наносится кистью или распылением.
<b>Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%</b>	От пыли – прим. 10 мин. Для обработки – прим. 30 мин. при нормальных условиях. Окончательное отверждение при 230°C – один час.
<b>Блеск</b>	Полуматовый.
<b>Цвет</b>	Черный.
<b>Термостойкость</b>	Выдерживает температуру до 400°C.
<b>Хранение</b>	Выдерживает хранение и транспортировку при низких температурах.
<b>Тара</b>	1/10 л и 1/3 л.

**ТЕРМАЛ черная силиконовая краска****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, температура окрашиваемой поверхности должна быть выше +5°C, а относительная влажность воздуха менее 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	<b>Неокрашенная поверхность:</b> Очистить металлическую поверхность от грязи и пыли. Обезжирить Уайт-спиритом 1050 или моющим средством "Маалипесу", тщательно промыть водой и высушить.  <b>Ранее окрашенная поверхность:</b> Удалить отслаивающийся слой скребком или стальной щеткой.
<b>Окраска</b>	Краску тщательно перемешать перед применением. Перемешивать также во время окраски. Краску наносить тонким слоем кистью или распылением, рекомендуемая толщина сухой пленки 15 мкм. Обычно достаточно нанесения в один слой. Окончательное отвердевание пленки предполагает нагревание при 230°C в течение одного часа.
<b>Очистка инструментов</b>	Рабочие инструменты вымыть Растворителем 1031 или моющим средством "Пенсселипесу".
<b>Уход</b>	Поверхность можно подвергать легкой очистке с помощью мягкой щетки.
<b>ОХРАНА ТРУДА</b>	Содержит ксилол и бутанол.  <b>ВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЕСЯ ВЕЩЕСТВО. ВРЕДНО ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ПРИ ВДЫХАНИИ И СОПРИКОСНОВЕНИИ С КОЖЕЙ. РАЗДРАЖАЕТ КОЖУ. ВРЕДНО ДЛЯ ГЛАЗ.</b>  Избегать вдыхания паров растворителей или красочной пыли от распыления. Организовать эффективный воздухообмен или носить респиратор. Носить защитную одежду, перчатки и защитные очки.  На краску имеется паспорт техники безопасности.
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора вредных отходов. Пустые, сухие банки можно выбросить на свалку – соблюдать местное законодательство.